


*(B) Verbale del 31/1/2008
Sopralluogo*

18/2/2008



Doc. trasmesso da: 0461689373

COMUNE LONA LA

25/06/08 07:29 Pag.: 3/6



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTALE
Settore laboratorio e controlli
38100 Trento, P.z Mazzarotto - via Lidone, 1 tel. 0461.493000 - fax 0461.493003
ISPETTORI AMBIENTALI



Verbale della riunione di data 18 febbraio 2008, ore 11,00; regimazione acque meteoriche in area "ex Cava Dossi" e "Pianacci", C.C. di Lases.

Su richiesta del Sindaco di Lases, Marco Casagrande, presso la sede della U.O. V.I.A., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente in Via Giusti a Trento, si è tenuta la riunione relativa alle problematiche rilevate con verbale n. 14/0-2008 di data 31 gennaio 2008, presso l'area artigianale "ex Cava Dossi" e presso l'area estrattiva "Pianacci", site nel C.C. di Lases.

Eran presenti alla riunione:

- Signor Marco Casagrande, Sindaco del comune di Lona Lases
- Signor Casagrande Guido, Presidente ASUC del Comune di Lona Lases
- Ing. Chiara Locicero, U.O. V.I.A. P.A.T.
- Geol. Giorgio Zampedri, Servizio geologico P.A.T.
- Dott. Andrea Daria, Servizio Bacini Montani, P.A.T.
- Geom. Giancarlo Cainelli, Servizio Bacini Montani, P.A.T.
- P.I. Asja Fiorenzo, Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente
- Ispettore ambientale Pola Franca, Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente.

Dopo breve illustrazione delle problematiche rilevate, che si possono evincere dal verbale di sopralluogo trasmesso in allegato, si è ritenuto necessario richiedere una serie di approfondimenti, in relazione soprattutto all'area artigianale "ex cava Dossi" dove non è ancora completamente chiarita la dinamica degli eventuali apporti di materiale in sospensione nel sottostante lago di Lases.

X
Si ritiene pertanto opportuno dar corso alle seguenti azioni di verifica suppletiva:

- perizia geologica della zona che riguardi in particolare: 1) la collocazione dell'area artigianale, in relazione all'area di rispetto idrogeologico di cui all'art. 5 del P.U.P., 2) i bilanci idrici in gioco, 3) i tempi di ritenzione e di transito delle acque di dilavamento dei piazzali e delle strade di accesso;

Doc. trasm. da: 84616R0379

COMUNE LONA LA

25/06/08 87:29 Pag: 4/6

- verifica della gestione dei rifiuti prodotti dalle operazioni di segheria del materiali lapidei eseguite nella zona artigianale;
- verifica delle infrastrutture, sottoservizi presenti nell'area, relative alla regimazione delle acque meteoriche.

Per le rispettive competenze, tali azioni verranno attivate da parte del Comune di Lona, Lases, dell'ASUC, e delle strutture provinciali interessate.

Ci si prefigge un ulteriore incontro, da concordare quando saranno disponibili gli elaborati tecnici necessari per dare corso alle misure risolutive del problema evidenzialo, per la salvaguardia del lago di Lases.

La riunione si è conclusa alle ore 12,00.

Il presente verbale, redatto dai sottoscritti Franca Polla e Fiorenzo Aste, sarà trasmesso anche a tutti i presenti alla riunione.

Allegati: verbale n. 14/8-2008 d.d. 31 gennaio 2008.